



Radonmålinger i Vanløse


Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, luftkvalitet
Det Økologiske Råd
(+45) 22 81 10 27
karp@env.dtu.dk

Radonprojektet

- **Formål:** Sætte fokus på radonforurening i Vanløse.
- **Metode:** Radonmåling i 23 huse; 2 målinger pr. hus.
- **Udført af:** Det Økologiske Råd i tæt samarbejde med Vanløse Grundejersammenslutning.



Målesteder



De enkelte husstande i undersøgelsen får besked om niveauerne i morgen.

Resultater fra Vanløse


Hus nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Måling 1	40	70	140	100	170	100	170	130	140	120	200	120
Måling 2	50	70	150	80	170	60	290	110	150	60	210	190

Hus nr.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Måling 1	40	70	60	60	80	30	150	90	160	90	---
Måling 2	40	80	80	180	110	40	140	80	170	240	---

- Den nedre grænseværdi overskrides i 57 % af husene.
- Den øvre grænseværdi overskrides i 13 % af husene.
- Rum med overskridelser bruges til sove- og børneværelser.

Konklusion: Forurening med radon er et problem i Vanløse.

Resultater fra Brønshøj



Tak for hjælpen

Dansk Radonanalyse



Dansk
Radon Analyse



Tak for støtten

Vanløse Lokaludvalg



STØTTET AF
VANLØSE LOKALUDVALG